




5. Strojni dio prikazan nacrtom projekcijom ($N_{pr1/2}$) u mjerilu M1:2 treba kotirati (mjeriti i upisati kotne brojeve na mjernice). Nacrtajte isti strojni dio u izometriji (samo u pogledu) prema danom planu dimenzija u približnom mjerilu M 1:5.






6. Kotirajte slijepim kotama (bez kotnih brojeva, ali navodeći oznake ϕ , R , M i sl.) vratilo, te unesite znakove obrade. Konus i cilindrična ploha s utorom za pero fino su obrađene.




VRIJEME ZA RAD: 1 sat.

Tehnološki tok


FAZE



©



KONAČNA VERZIJA (slijepo kote, znakovi obradbe)



Ra - srednje odstupanje profila

- N5 → $Ra 0,4$
- N6 → $Ra 0,8$
- N7 → $Ra 1,6$
- N8 → $Ra 3,2$
- N9 → $Ra 6,3$